

## ■データ作成～ご入稿時のお願い

### ①白版は別レイヤーにて作成する

白引きが必要な場合は白版を「別レイヤー」にて作成してください。  
白引きをしたい部分を「スミ」100%塗りで指定してください。

### ②3mmの塗り足しをつける

位置ズレによる不良を防止するため  
塗り足し(裁ちしろ)を必ず付けてください。

### ③確認用データを添付する

照らし合わせ用のデータ (PDF・スクリーンショット等)  
をご用意ください。

### ④不要なレイヤーは削除してください

不要なデータはトラブルの原因となりますので  
ご入稿の際は削除してください。

## ■型データ作製時の注意点

波打ちなどの細かい形状は  
きれいに再現できない場合がございます。

鋭角に入り込んだ形状は  
白化や破損の原因となります。

